Auto-Kris Camiones de Bomberos
ul. Henryka Sienkiewicza 20c
32-400 Myślenice , Polonia

Tel.: +48 600 800 907
auto-kris@auto-kris.pl
www.auto-kris.pl

OFERTA CAMIÓN DE BOMBEROS USADO

Renault Midlum 270dCi GIMAEX

Año: 2005

Primer registro: 12/05/2005

Potencia máxima: 195kW/265KM

Cilindrada: 6174 cm3

Kilometraje: 58000 km

Tipo de propulsión: 4x2

Peso en vacío: 8 480 kg

MMA: 15 000 kg

Vehículo de Bomberos ORIGINAL.
El volante fabricado para la circulación por la derecha.

Características:
- Libre de accidentes ,
- Número de asientos: 8 – combinación: 2+2+4 ,
- caja de cambios automática ,
- Autobomba Rosenbauer N30 caudal 2000 l/min. ,
- línea de descarga: 3x W52 - 2x W75 ,
- línea de succión: 1x W75 - 2x W110 ,
- tanque de agua con una capacidad de 2700 litros ,
- salida al cañón de agua ,
- cañón de agua montado en el techo del vehículo ,
- 1x carrete eléctrico de ataque rápido con manguera de 40m - provisto de una lanza W25 ,
- panel de control de la autobomba (manómetro, manovacuómetro) ,
- carrocería original francesa de la empresa GIMAEX ,
- carrocería con “persianas” en la combinación: 3+3+1 ,
- persianas de aluminio con protección de tubería ,
- iluminación externa del área de trabajo del vehículo en tecnología LED ,
- iluminación interna de armarios para equipos en tecnología LED ,
- puente de luces LED azul de emergencia ,
- conjunto de luces LED azules alternas del parachoques ,
- conjunto de luces LED azules en el lateral del vehículo ,
- conjunto de luces LED azules en la parte trasera del vehículo ,
- modulador de señales acústicas del vehículo de emergencia 200W ,
- altavoz de señales de emergencia 2x100W ,
- instalación emisora con la posibilidad de utilizar un micrófono ,
- onda de luz LED de color naranja en la parte trasera del vehículo ,
- cuatro halógenos de gran alcance en la parte delantera del vehículo ,
- cuatro soportes de aparatos respiratorios en la cabina del vehículo ,
- dos soportes de aparatos respiratorios en la carrocería del vehículo ,
- vehículo equipado con toma CEE en el lateral ,
- dirección asistida ,
- bloqueo del diferencial ,
- cadenas antideslizantes ,
- retarder ,
- luces antiniebla ,
- cristales delanteros eléctricos ,
- ventanas traseras eléctricas ,
- techo solar ,
- 2x soporte de escalera ,

- caja de herramientas sobre el techo del vehículo ,
- grillete trasero – gancho ,
- neumáticos 11 R22,5 ,
- ruedas del eje delantero simples, y las del eje trasero dobles (“gemelo”) ,
- muy buena condición de los neumáticos (90%) ,
- acumuladores nuevos.